

平成29年度 通学路危険箇所合同点検

対策一覧表

平成30年3月時点

番号	通学区域	箇所名	路線名	行政区	通学路の状況・危険の内容	対策内容及び実施主体	対策年度
1	芦原中学校(芦原小学校)	旧芦原荘前の交差点付近	市道田中々舟津線	田中温泉	・路肩幅がほとんどないため歩道を自転車が利用しているが、歩道そのものでこぼこがひどく、何人かの生徒が自転車でこけている。	・様子を見て補修検討	H30～
2	北潟小学校	昭和橋付近	市道北潟東赤尾線	北潟西	・歩道がない上、幅が狭い(幅員約5.7m)。通行車両も多いので危険	外側線の引き直し(市建設課)	H30～
3	金津小学校	IKOSSA前	市道十日・嫁威線	春宮二丁目	交通量が多く、横断時に危険	注意喚起(市教育委員会)	H30～
4		JR芦原温泉駅裏 点滅信号交差点	市道旭・山室線	自由ヶ丘一丁目	区内の歩道の幅員が狭い。	停止線引き直し(市建設課)	H30～
5		JR芦原温泉駅付近	市道829号線	旭-新富	JR芦原温泉駅自由通路の幅員が狭く、駅利用者の交通量が多い。	幅員を確保した市道の整備(市新幹線まちづくり課)	H28～
6		JR芦原温泉駅前通り	県道芦原温泉停車場線、県道あわら温泉停車場中川線	新富	⑩県道芦原温泉停車場線の歩道幅員(W=2.7m内W=0.9mが植栽帯)が十分でなく、また、歩道内の街路樹の根により歩道舗装面が隆起し、通行が危険である。県道芦原温泉停車場中川線については、東側の片側歩道しかなく、歩道幅員(W=1.2～1.6m)が十分でない。	歩道幅員を確保した県道の改良(県)	H29～
7	金津東小学校	金津東小学校付近	市道東小学校線	中川	除雪時に歩道を破損しており、歩行時に危険	歩道縁石及び側溝蓋の補修	H30～

通学区域	芦原小学校、芦原中学校
箇所名	芦原小学校交差点付近
路線名	市道田中々舟津線
行政区	田中温泉

## 位置図



## 通学路の状況・危険の内容

- ・路肩幅がほとんどないため歩道を自転車が利用しているが、歩道そのものでこぼこがひどく、何人かの生徒が自転車でこけている。

## 対策内容及び実施主体(対策年度)

- ・様子を見て補修検討

通学区域	北潟小学校
箇所名	昭和橋付近
路線名	市道北潟東赤尾線
行政区	北潟西

## 位置図



## 通学路の状況・危険の内容

歩道がない上、幅が狭い(幅員約5.7m)。通行車両も多いので危険

## 対策内容及び実施主体(対策年度)

外側線の引き直し(市建設課)(H30～)

通学区域	金津小学校
箇所名	IKOSSA前
路線名	市道十日・嫁威線
行政区	春宮二丁目

### 位置図



### 通学路の状況・危険の内容

交通量が多く、横断時に危険

### 対策内容及び実施主体(対策年度)

注意喚起(市教育委員会)(H30～)

通学区域	金津小学校
箇所名	JR芦原温泉駅裏 点滅信号交差点
路線名	市道旭・山室線
行政区	自由ヶ丘一丁目

### 位置図



### 通学路の状況・危険の内容

登校時の交通量が非常に多く、横断が危険。

### 対策内容及び実施主体(対策年度)

停止線を引き直し(市建設課)(H30～)

通学区域	金津小学校
箇所名	JR芦原温泉駅付近
路線名	
行政区	旭、新富

## 位置図



## 通学路の状況・危険の内容


JR芦原温泉駅自由通路の幅員が狭く、駅利用者の交通量が多い。

## 対策内容及び実施主体(対策年度)

幅員を確保した市道の整備(市新幹線まちづくり課)(H28～)

通学区域	金津小学校
箇所名	JR芦原温泉駅前通り
路線名	県道芦原温泉停車場線、県道芦原温泉停車場中川線
行政区	新富

## 位置図



## 通学路の状況・危険の内容

県道芦原温泉停車場線の歩道幅員(W=2.7m内W=0.9mが植栽帯)が十分でなく、また、歩道内の街路樹の根により歩道舗装面が隆起し、通行が危険である。県道芦原温泉停車場中川線については、東側の片側歩道しかなく、歩道幅員(W=1.2~1.6m)が十分でない。

## 対策内容及び実施主体(対策年度)

歩道幅員を確保した県道の改良(県)(H29~)

通学区域	金津東小学校
箇所名	金津東小学校付近
路線名	市道東小学校線
行政区	中川

## 位置図



## 通学路の状況・危険の内容

除雪時に歩道を破損しており、歩行時に危険

## 対策内容及び実施主体(対策年度)

歩道縁石及び側溝蓋の補修(H30～)