


通学路対策図 1 芦原小学校



(1)
通学路の状況・危険の内容
交通量が多いにもかかわらず、歩道がない
対策内容
歩道設置 (県)




通学路対策図 2 波松小学校



(1)
通学路の状況・危険の内容
 坂道のため、自動車のスピードが出やすい
 カーブ内側に竹やぶがあるため、自動車、
 歩行者同士の確認が難しい
対策内容
 運転者への注意喚起（警察）
 道路脇の竹やぶ伐採（県）

(2)
通学路の状況・危険の内容
 竹やぶの傍の場所は暗くカーブもあるため、
 見通しが悪い
対策内容
 道路脇の竹やぶ伐採（市、地元）

通学路対策図 3 本荘小学校(1)




通学路対策図 3 本荘小学校(2)



(5)
通学路の状況・危険の内容
 交通量が多いにも関わらず、歩道がない
対策内容
 路側帯カラー化 (県)

(6)
通学路の状況・危険の内容
 交通量が多いにも関わらず、歩道の幅が狭い
対策内容
 電柱移設 (県)

通学路対策図 3 本荘小学校(3)



中番



(7)

通学路の状況・危険の内容

交通量が多いにも関わらず、歩道がない
対策内容

路側帯カラー化 (県)

(8)

通学路の状況・危険の内容

交通量が多いにも関わらず、歩道がない
対策内容

路側帯カラー化 (県)

上番
(仏徳寺)



(9)

通学路の状況・危険の内容

自動車はスピードを出しがちである
交通量が多いにも関わらず、歩道がない

カーブが大きく、見通しが悪い

対策内容

路面に学童注意

表示 (警察)

路側帯カラー化 (県)

減速マーク、カーブミラー設置 (県)



(10)

通学路の状況・危険の内容


自動車はスピードを出しがちである
交通量が多い上、カーブが大きく、
見通しが悪い

対策内容

運転者への注意喚起 (警察)

減速マーク、カーブミラー設置 (県)

通学路対策図 3 本荘小学校(4)



(11)
通学路の状況・危険の内容
交通量が多い上、自動車はスピードを出しがちである
対策内容
運転者への注意喚起 (警察)



通学路対策図 4 細呂木小学校(1)



(1)

通学路の状況・危険の内容

福井鉄線方面から県道に出る際、一時停止をしない自動車が多い
歩行者横断指導線が消えかかっている

対策内容

運転者への注意喚起 (警察)
歩行者横断指導線補修 (警察)



通学路対策図 4 細呂木小学校(2)



(2)
 通学路の状況・危険の内容
 外側線が途切れている
 対策内容
 外側線延長 (市)

(3)
 通学路の状況・危険の内容
 外側線が消えかかっている
 対策内容
 外側線補修 (市)