

平成28年度 第1回通学路危険箇所合同点検
対策一覧表

平成28年9月時点

番号	通学区域	箇所名	路線名	行政区	通学路の状況・危険の内容	対策内容及び実施主体	対策年度
	芦原小学校	旧芦原荘前の交差点付近	県道福井加賀線 市道布日温泉線 市道十楽温泉線	田中温泉	交差点が五叉路で、交通量が多く、県道がカーブしており、見通しが悪い。	旧芦原荘防犯用柵について、低いものに交換(地権者) 注意喚起(市教育委員会)	H28～
	北潟小学校	昭和橋付近	市道北潟東赤尾線	北潟西	橋の幅員が狭い上、歩道が設置されていない。	バス事業者への注意喚起(市教育委員会) 注意喚起(市教育委員会)	H28～
		富津付近	県道北潟平山線	富津	道路の一部区間において、路側帯の幅員が歩行困難なほど狭く、かつ一部で隣接する私有地より樹木が伸びているため視界が悪い。	樹木の伐採(地権者) 歩道設置(県)	H28～
	新郷小学校 (29年度より 本荘小学校)	村田自動車付近	県道三国金津線	中浜	歩道にせり出す形で大きな溝がある。	ボール設置(市教育委員会)	H28～
		県道付近	県道三国金津線	河間	区内の歩道の幅員が狭い。	注意喚起(市教育委員会)	H28～
	金津東小学校	市道権世川沿い付近	市道御簾尾・ 中川線	中川	幅員が狭い上、歩道が設置されていない。	路側帯拡幅(市建設課)	H28～
		坪江駐在所付近	市道御簾尾・ 中川線	北	道路の一部が陥没している。	穴埋め(市建設課)	H28～
		学校校門前付近	市道東小学校線	中川	歩道の各所が陥没している。	穴埋め(市建設課)	H28～
	金津小学校	J R 芦原温泉駅付近	市道829号線	旭・新富	J R 芦原温泉駅自由通路の幅員が狭く、駅利用者の交通量が多い。	幅員を確保した市道の整備 (市新幹線推進課)	H28～
			県道芦原温泉停車場線、県道あわら温泉停車場中川線	新富	県道芦原温泉停車場線の歩道幅員(W=2.7m内W=0.9mが植栽帯)が十分でなく、また、歩道内の街路樹の根により歩道舗装面が隆起し、通行が危険である。県道芦原温泉停車場中川線については、東側の片側歩道がなく、歩道幅員(W=1.2～1.6m)が十分でない。	歩道幅員を確保した県道の改良(県) (H29～)	H29～

【対策検討メンバー】

福井県三国土木事務所、福井県あわら警察署、あわら市行政連絡員、市内各小中学校、市内各小中学校PTA、あわら市建設課、あわら市土地改良区合同事務所、あわら市教育委員会