

平成27年度 第2回通学路危険箇所合同点検(中学校自転車通学路)

対策一覧表

平成28年3月時点

通学区域	番号	箇所名	路線名	行政区	通学路の状況・危険の内容	対策の内容及び実施主体	対策年度	備考
芦原中学校		芦原中～城新田交差点	県道波松・芦原線	城新田、坂井市三国町城ヶ原、坂井市三国町池上、舟津	交通量が多いにも関わらず、道幅が狭い。	道路拡幅(県)	H27～	坂井市との協議を要する
		舟津口、舟津交差点	国道305号市道温泉7号線	舟津、舟津温泉	交通量が多いにも関わらず、見通しが悪い。	歩行者用信号の設置(警察)	H27～	道路改良後、検討
		二面交差点～国影交差点	県道芦原・丸岡線	二面、新成、国影	防犯灯が設置されていない。	防犯灯設置(市総務課、教育委員会)	H27～	
		旧消防署～二面2号公園口交差点	市道中央線	二面温泉、国影	防犯灯が設置されていない。	防犯灯設置(市総務課、教育委員会)	H27～	
		東温泉～番田区間	市道番田東温泉線	東温泉、番田	防犯灯が設置されていない。また、不審車両が出没する。	防犯灯設置(市総務課、教育委員会)巡回(警察)	H27～	
金津中学校		稲荷山～坂ノ下区間	市道坂ノ下・柿原線	稲荷山、坂ノ下	道路に勾配があり、かつ見通しが悪い。	竹やぶの伐採(地権者)外側線設置(市建設課)	H27	対策済
		坂ノ下～八日区間	県道芦原・丸岡線	坂ノ下、下八日、八日	交通量が多いにも関わらず、歩道が狭い。	歩道拡幅(県)	H27～	
		イコッサ～十日交差点区間	市道十日・嫁威線	十日	交通量が多いにも関わらず、歩道が設置されていない。	歩道設置(市建設課)	-	用地買収が困難
		金津自動車学院付近の地下通路	市道170号線	旭、新富	防犯灯が設置されていない。また、不審者が出没する。	別ルートの推奨(市教育委員会)巡回(警察)	H27～	(推奨ルート)駅跨線橋菅野アンダー

【対策検討メンバー】

福井県三国土木事務所、福井県あわら警察署、あわら市行政連絡員、市内各小中学校、市内各小中学校PTA、あわら市建設課、あわら市土地改良区合同事務所、あわら市教育委員会