

令和4年度 通学路危険箇所合同点検 対策一覧表

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所		対策	対策予定年度
		危険箇所の位置・形状	理由		
1	芦原小学校1	おかもと菓舗前の横断歩道	西温泉に向かって横断歩道を渡る際旧芦泉荘が右手死角になり見えづらい。	横断歩道の塗り直し、強調を検討（警察、道路管理者）	R5
2	芦原小学校2	主要地方道福井・加賀線と県道芦原三国線の交差点（グリーンモーターズ前）の南北にかかる横断歩道	横断歩道が薄れている。	横断歩道の塗り直し、取り締まりの強化（警察）	R5
3	芦原小学校3	市道東環状線と県道栗原三国線との交差点	歩行者信号がない。	通学路の変更を検討（市教育総務課）	R4～
4	芦原小学校4	東環状線と北城線の交差点	横断歩道がない。	横断歩道設置（警察）	R5

