

平成30年度 通学路危険箇所合同点検 対策一覧表

番号	学校名	路線名	危険箇所・区間	行政区	通学路の状況・危険の内容	対策内容および実施主体	対策年度
①	芦原小 (芦原中)	市道芦原三国線	温泉3丁目 踏切付近	舟津	三国からあわら湯の町駅に抜ける車が多いが、清風荘からの踏切を抜ける道路が優先になっているが、明確な標識が分かりづらく、踏切を渡る生徒にとっては、気を遣う場所である。	・街路樹の適切な管理(市建設課) ・取り締まりの強化(警察)	H30～
②	芦原小	市道布目温泉線	西温泉1丁目 グランディア芳泉前歩道	舟津	歩道の中に電柱があり集団登校時車道に出る児童がいる。	電柱移設の検討(市建設課)	H31～

